COBA



Pokyny na Inštaláciu

Tough-Lock Anti Fatigue

Pokyny na inštaláciu **Tough-Lock Anti Fatigue**

Náradie a Materiály

Náradie
Bezodrazové kladivo
Kriedová šnúra / Rovná lišta
Rezacia doska
Meracie pásmo
Bezpečnostný univerzálny nôž
Ručná píla s jemnými zubami (voliteľné)



Materiály
Dlaždice Tough-Lock Anti Fatigue
Okraj Tough-Lock Anti Fatigue
Rohový okraj Tough-Lock Anti Fatigue

Dlaždica Tough-Lock Anti Fatigue



Okraj Tough-Lock Anti Fatigue (samec)



Roh Tough-Lock Anti Fatigue (samec)



Okraj Tough-Lock Anti Fatigue (samica)



Roh Tough-Lock Anti Fatigue (samica)



*Okraje Tough-Lock Anti-Fatigue sa dodávajú v žltej alebo oranžovej farbe

---

Príprava
Dlaždice Tough-Lock proti únave sa dajú klásť na poškodené alebo popraskané podlahové povrchy. Pre najlepšie výsledky sa odporúča inštalovať na rovný a čistý podklad. Jednoducho postupujte podľa týchto jednoduchých krokov, aby ste dosiahli odolný, čistý a prispôsobiteľný povrch podlahy vo vami vybranej oblasti:

Čistenie
Pozametajte existujúcu podlahu a uistite sa, že povrch je čistý a bez prachu a nečistôt.

Kontrola povrchu
Odporúčame použiť samonivelačnú opravnú hmotu v oblastiach, kde sa vyskytujú nerovnosti podkladu. Ak sa tieto nerovnosti neodstránia, podlahové dlaždice sa môžu rozpojiť v spojovacích zámkoch. (Čím hladší je podklad, tým rovnomernejšia a odolnejšia bude vaša podlaha Tough-Lock Anti Fatigue).

Teplota
Odporúčame pokladať dlaždice Tough-Lock Anti Fatigue v priestoroch s okolitou teplotou medzi 16 °C až 24 °C. **(Pred pokládkou nechajte dlaždice aklimatizovať aspoň 24 – 48 hodín.)**

Vlhkosť
Relatívna vlhkosť v miestnosti by nemala presiahnuť 60% (ideálne 30% až 60%).

Návod na rozloženie dlaždíc

1. Zmerajte dĺžku a šírku priestoru/miestnosti a rozmery rozdeľte na polovicu – potom určte a označte stred miestnosti, kde bude umiestnený stred vašej prvej dlaždice*. (Toto bude počiatočný bod inštalácie.)

2. V tomto bode môžete skontrolovať počet dlaždíc potrebných na dosiahnutie stien v každom mere. Nezabudnite, že dlaždice je možné rezať, aby sa prispôsobili okrajom miestnosti.

Nakreslite kriedovú čiaru - - - cez počiatočný bod rovnobežne s najdlhším rozmerom. Táto čiara bude slúžiť ako vodidlo na udržanie dlaždíc rovnobežne so stenami. Aby ste zabezpečili rovnobežnosť čiary so stenami, odmerajte vzdialenosť od steny pri každom konci miestnosti, označte body na podlahe a natiahnite medzi nimi kriedovú čiaru.

Je veľmi dôležité ponechať približne 5 mm dilatačnú medzeru medzi dlaždicami a stenami/pevnými bodmi kvôli rozťažnosti. Pri väčších plochách môže byť potrebná väčšia medzera.



1



Pridajte dlaždice na všetky strany„Dlaždice 1“ a vytvorte tvar kríža pomocou dlaždíc označených číslom „2“.

2



Pridajte dlaždice označené číslami „3“ a „4“.

3



Pridajte dlaždice označené číslami „5“ a „6“.

4



Pridajte dlaždice označené číslom „7“ a následne pridajte potrebné okrajové lišty okolo okrajov.

Pokyny na montáž – pokračovanie



Dokončenie

Ak je potrebné dlaždice položiť až ku stene, 5 mm medzeru medzi dlaždicami a pevnými bodmi je možné utesniť akrylovým tmelom alebo silikónovým tesniacim materiálom pomocou aplikačnej pištole. Prebytočný tmel ihneď utrite vlhkou handričkou.

Dverové otvory

V dverových otvoroch je možné použiť okrajovú dlaždicu, ak sa dlaždice stretávajú s iným typom podlahovej krytiny. Ak dlaždice pokračujú cez dverový otvor, okraj nie je potrebný, ale dlaždice v otvore by mali byť prilepené lepidlom.

Čistenie a údržba

Podlahy Tough-Lock Anti-Fatigue možno jednoducho čistiť a udržiavať pomocou vlhkého mopu, ideálne s použitím čistiaceho prostriedku s neutrálnym pH. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov podlahu pravidelne jemne čistite.

Slnečné svetlo

Nie je vhodné na pravidelné priame slnečné žiarenie, najmä počas letných mesiacov. Ak sa používa v garážach, odporúčame ponechať garážové dvere zatvorené, aby sa minimalizovalo vystavenie slnečnému žiareniu.

Záruka Tough-Lock Anti-Fatigue

Spoločnosť COBA poskytuje počas obdobia jedného roka od dátumu odoslania nasledujúcu záruku, ktorá podlieha tu uvedeným podmienkam, na všetky vzájomne prepojiteľné podlahové dlaždice Tough-Lock Anti-Fatigue.

Produkty Tough-Lock Anti-Fatigue budú zodpovedať zmluvnému popisu s iba takými primeranými odchýlkami, ktoré sú v odvetví akceptované. Produkt je vhodný na bežné účely, na ktoré sa používa, a bude primerane zabalený a označený.

Spoločnosť COBA bezplatne vymení akýkoľvek chybný produkt, ak sa chyba zistí pred inštaláciou. Ak sa zákazník domnieva, že produkt je po inštalácii chybný, musí bezodkladne informovať spoločnosť COBA a umožniť kontrolu produktu. Ak po kontrole zistíme, že produkt je chybný, s prihliadnutím na obmedzenia uvedené v záruke, spoločnosť COBA vymení chybný produkt na vlastné náklady v dotknutej miestnosti alebo oblasti.

Spoločnosť COBA poskytuje 3-ročnú záruku od dátumu inštalácie týkajúcu sa odolnosti proti opotrebovaniu produktov Tough-Lock Anti-Fatigue. Ak zákazník nie je spokojný s odolnosťou proti opotrebovaniu, musí umožniť zástupcovi spoločnosti vykonať kontrolu podlahy. Ak je pôvodná podlaha opotrebovaná až po vrstvu opotrebenia a podlaha bola správne nainštalovaná, používaná vo vhodnom prostredí a správne udržiavaná, spoločnosť COBA vymení opotrebovanú podlahu na vlastné náklady v dotknutej miestnosti alebo oblasti, pričom zákazníkovi môže byť účtovaný pomerný poplatok v závislosti od veku podlahy.

Aby mal zákazník nárok na výmenu v rámci ktorejkoľvek z týchto záruk, musí spoločnosti COBA písomne oznámiť akúkoľvek reklamovanú chybu ihneď po jej zistení, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 90 dní od jej objavenia. **Oznámenie je potrebné zaslať na sídlo spoločnosti COBA**: Unit-8, Europark Industrial Estate, A5 Watling Street, Rugby, Warwickshire, CV23 0AL.

Výluky zo záruky

- Presná zhoda odtieňa, farby alebo štruktúry rohože.
- Akýkoľvek výslovný alebo implicitný prísľub poskytnutý predajcom alebo zástupcom.
- Roztrhnutie, popáleniny, prerezanie alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním alebo použitím nevhodných čistiacich prostriedkov či metód údržby.
- Náklady na prácu spojenú s inštaláciou pôvodného alebo náhradného materiálu.
- Problémy spôsobené vlhkosťou, hydrostatickým tlakom alebo alkalickými látkami v podklade.
- PProblémy spôsobené používaním, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore so špecifikáciami, odporúčaniami alebo pokynmi spoločnosti COBA.
- Materiál nainštalovaný so zjavnými chybami.
- nštalácia s použitím iných lepidiel než tých, ktoré odporúča spoločnosť COBA.
- Vonkajšie inštalácie.
- Vyblednutie a/alebo zmena farby spôsobená intenzívnym slnečným žiarením a vystavením UV žiareniu z priameho alebo cez sklo filtrovaného slnečného svetla.
- Produkt Tough-Lock nebol nainštalovaný ani udržiavaný podľa odporúčaní spoločnosti COBA.

+421 23 9349 081
obchod@coba.com

COBA Europe GmbH,
Fuggerstraße 1c,
D-41352 Korschenbroich
(Kleinenbroich), Germany

coba.com/sk