

Guía de instalación

Premier Track

Herramientas y materiales

- Martillo o maza de nailon
- Lápiz
- Cinta métrica
- Taladro
- Sierra para metales
- Pincel
- Cúter de seguridad multiusos
- Escuadra
- Tacos y tornillos

Materiales

- Losetas Premier Track
- Bordes para el marco del foso para felpudos



Losetas Premier Track



Acabados



Preparación

Para un mejor resultado, es recomendable instalar las losetas **Premier Track** encima de una superficie nivelada y limpia. Siga las instrucciones que presentamos a continuación para conseguir un revestimiento de suelo duradero, limpio y flexible.

Limpieza

Barra la superficie existente para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad.

Temperatura

Las losetas Premier Track deberían colocarse en áreas cuya temperatura ambiente oscile entre 16 y 24 °C. **(Deje que las losetas se aclimaten durante al menos 24 o 48 horas antes de instalarlas)**.

Revisión de la superficie

Es recomendable aplicar un mortero autonivelante en aquellas zonas del subsuelo que presenten desniveles. Si no se lleva a cabo esta preparación previa, las losetas podrían desencajarse. (Cuanto más lisa sea la superficie del subsuelo, más niveladas y resistentes quedarán las losetas Premier Track).

Medidas y montaje

1

Saque las losetas de la caja y deje que se aclimaten a la temperatura ambiente antes de instalarlas.

Marque el centro del foso para felpudos (líneas de puntos negros). Coloque la primera loseta Premier Track en el centro del foso y empiece a distribuir las losetas contiguas para ver cuántas necesitará y cuántas tendrá que recortar.



2

Vaya colocando las losetas hasta llegar a los extremos del foso. Para que el felpudo quede bien centrado, es importante colocar el mismo número de losetas a cada lado de la loseta central.

Una vez sepa exactamente cuántas losetas necesitará para cubrir todo el foso, utilice un martillo o maza de nailon para ensamblarlas.



3

Ahora podrá ver cuántas losetas tendrán que recortarse para que encajen en los bordes del foso (líneas de puntos negros). Es probable que también tenga que recortar conectores sobrantes.

Recorte primero las losetas de uno de los lados, ya que podría aprovechar el material sobrante de dichas losetas para cubrir la superficie del otro lado y, así, reducir la cantidad de material desperdiciado.



4

Una vez haya recortado y ensamblado todas las losetas, el felpudo Premier Track debería encajar a la perfección en el foso. No hay que hacer ninguna perforación para fijar el felpudo.

Si alguna loseta Premier Track se desgasta más que otras con el paso del tiempo, se podrá reemplazar fácilmente a título individual.

Para limpiar el felpudo, utilice un aspirador comercial. También puede levantar el felpudo para limpiar la superficie del foso después de la instalación.

Si necesita información adicional acerca de la limpieza y el mantenimiento de estas losetas, escríbanos a la dirección siguiente:
verkauf@cobaeurope.com